Perimeter Wells GA2000+ / Readings and Comments - Bryn Posteg 25th September 2019

Monitor ID	Date Taken	CH4 %	CO2 %	O2 %	Balance	Diff mBar	CO ppm	H2S ppm	Comments
	25/09/2019								
300	12:55	48.8	31.6	3.1	11.4	-17.3	15	2	
309	13:05	58.1	53.2	0.1	0.0	+18.1	199	65	Lot of condensate in line
308	13:14								Too high to sample, lots of condensate in line next to main
304	13:20	61.6	43.8	0.1	0.0	-8.7	85	509	
306	13:26	63.4	39.8	0.0	0.0	-18.8	57	339	
317	13:38	59.8	44.8	0.0	0.0	-11.88	40	300	Condensate blockage in line
316	13:44								No gas tap ? Full of condensate
301	13:53	61.5	39.0	0.3	0.0	-18.10	19	257	
Engine/Flare	14:20					-38.0			Flare was off
Engine/Flare	14.24					-60			Paul Lloyd (technician made adjustments)
									2 engines were down at the time of visit, flare fired up whilst we were there and was burning all gas. Paul re started engine 2 whilst we were there, Officers advised that it will run for a bit and then shut down. It was explained that there was an issue with one of the cylinders.