


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Daily average		Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Monthly maximum	1	Daily average Kiln	0.22	0.25	0.19	0.19	0.20	0.23	0.24	0.25	0.34	0.26	0.23	0.29	0.25	0.31	0.30	0.38	0.54	0.56	0.70	0.55	0.53	0.56	0.66	0.70	0.64	0.70	0.72	0.71	0.63	0.55	0.79	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date **22/09/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Daily average	Daily average ELV		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	Monthly maximum	32	Daily average Kiln	28.9	28.4	26.3	28.1	28.5	28.6	29.1	29.4	26.6	24.2	24.1	25.1	25.2	23.8	23.8	27.4	31.0	29.0	30.9	29.0	29.6	30.7	30.5	28.5	30.4	32.3	30.2	31.2	30.6	29.2	30.4	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

Installation: Aberthaw Works

Aug-22

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Daily average	Daily average ELV		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Monthly maximum	3	Daily average Kiln	2.86	2.82	2.80	2.70	2.89	2.73	2.93	2.86	2.96	2.78	2.76	2.79	2.76	2.80	2.83	2.89	3.09	2.81	3.01	2.85	2.93	2.76	2.85	2.88	2.83	3.03	2.90	2.94	2.92	2.71	2.97
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
 (Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Daily average	Daily average ELV		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
	Monthly maximum	1172	Daily average Kiln	848	1150	799	1007	940	887	941	1103	1085	1022	832	944	881	710	931	936	1009	951	1172	690	813	758	729	868	767	567	502	535	446	797	974	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances		Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Daily average	Daily average ELV	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	Monthly maximum	180	Daily average Kiln	180	120	102	105	109	168	129	137	122	54	41	30	57	53	66	66	136	155	79	140	91	112	119	135	116	62	114	91	69	126	56	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Daily average	Daily average ELV	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
	Monthly maximum	403	Daily average Kiln	387	382	398	383	395	390	380	392	391	393	394	389	331	384	380	388	386	400	386	393	389	387	394	390	392	378	391	396	389	393	403
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average	Monthly maximum	30	Daily average ELV																														
	No. of invalid days	Value valid?	Daily average Kiln																														
	Total invalid 1/2 hours	1	No. of invalid 1/2 hours																														
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)																														


Signed **Daniel Bound** Date **22/09/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A2)



Cement Mill

Monthly summary		Date																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Daily average	Daily average ELV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Monthly maximum	11.26	Daily average A2	5.58	0.09	1.55	5.48	2.96	1.36	1.38	3.78	5.38	5.99	3.11	3.97	3.76	2.96	5.17	3.27	6.39	6.37	4.31	5.44	6.88	6.47	5.04	6.14	5.90	6.08	6.28	6.75	6.87	6.97	6.40	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Aug-22

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A3)



Cement Mill

Monthly summary		Date																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average	Monthly maximum	8.20	Daily average ELV																													
	No. of invalid days		Daily average A3																													
	Total invalid 1/2 hours	0	Value valid?																													
	Sum of exceedances	0	No. of invalid 1/2 hours																													
			Value exceeds ELV (Y/N)																													

Signed **Daniel Bound** Date 22/09/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)